

PAR COURRIEL

Trois-Rivières, le 17 mars 2025

Monsieur Charles Laliberté, chef d'équipe et conseiller régional
Direction régionale du Centre de contrôle environnemental
de la Mauricie et du Centre-du-Québec
**Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques,
De la Faune et des Parcs**
100, rue Laviolette, 1^{er} étage, bureau 102
Trois-Rivières (Québec) G9A 559

Objet : Réponse à l'avis de non-conformité daté du 6 février 2025 intitulé : « Rejet de contaminant dans l'environnement (odeur) »

N/Réf. : 7610-04-01-02982-01 / 402438504

Monsieur Laliberté,

La présente a pour but de fournir une réponse à l'avis de non-conformité reçu le 6 février 2025 (no. Référence: 7610-04-01-02982-01/402438504) concernant une inspection réalisée par M. Mony, le 15 janvier 2025 au 11450, boulevard Industriel à Trois-Rivières.

Dans cet avis, le manquement suivant a été rapporté:

1. Avoir rejeté un contaminant, soit une odeur associée au procédé du traitement du verre, dont la présence dans l'environnement est susceptible de porter atteinte au bien-être ou au confort de l'être humain (Loi sur la qualité de l'environnement, article 20 al. 2, partie 2).

Constats sur la journée du 15 janvier 2025:

Quatre inspections ont été faites par le jury des odeurs d'Énercycle (personnes externes du Groupe Bellemare) le 15 janvier 2025. Voici les résultats obtenus du jury des odeurs :

Date	Heure	Localisation	Direction des vents	Intensité de l'odeur	Intensité	Description de l'odeur
15/01/2025	8:20	1- Devant le 11365 Boul. St-Jean	Ouest	Faible	Variable	RÉSINEUX, BOISÉ, FUMÉE BRULÉE
15/01/2025	8:15	2- Devant le 11430 Boul. Des Forges	Ouest	Très faible	Variable	FEU DE CHEMINÉE, ESSENCE
15/01/2025	16:30	1- Devant le 11365 Boul. St-Jean	Nord	Faible	Variable	RÉSINEUX, BOISÉ, FUMÉE BRULÉE
15/01/2025	16:24	2- Devant le 11430 Boul. Des Forges	Est	Très faible	Variable	RÉSINEUX, BOISÉ

Aucune remarque concernant de mauvaises odeurs quelconques n'a été indiquée.

Notamment, un employé de SDF-Abrasif effectue quotidiennement, une tournée préventive à différentes localisations autour du site du 11 450 boulevard Industriel. Voici les résultats obtenus concernant les odeurs, pour la journée du 15 janvier 2025 :

Formulaire complété le *	Localisation	Intensité des odeurs	Non-conformité signalée	Actions entreprises
2025-01-15 13:52:53 UTC	RUE CHEVALIER AU BORD DU BLV DES FORGES	NON DÉTECTÉ	Non	0
2025-01-15 13:52:53 UTC	SABLIÈRE GRENIER BOULEVARD INDUSTRIEL	NON DÉTECTÉ	Non	0
2025-01-15 13:52:53 UTC	RUE PIERRE-BOUVET BOULEVARD DES FORGES	NON DÉTECTÉ	Non	0
2025-01-15 13:52:53 UTC	VIEUX CHEMIN D'ACCÈS AU SITE DU PLAN 1 SUR LE BOULEVARD DES FORGES	NON DÉTECTÉ	Non	0
2025-01-15 13:52:53 UTC	FERME LES VIEILLES FORGES	NON DÉTECTÉ	Non	0
2025-01-15 13:52:53 UTC	EN HAUT AU PLAN 1	NON DÉTECTÉ	Non	0
2025-01-15 16:55:10 UTC	RUE CHEVALIER AU BORD DU BLV DES FORGES	NON DÉTECTÉ Air frais	Non	0
2025-01-15 16:55:10 UTC	SABLIÈRE GRENIER BOULEVARD INDUSTRIEL	NON DÉTECTÉ Air frais	Non	0
2025-01-15 16:55:10 UTC	RUE PIERRE-BOUVET BOULEVARD DES FORGES	NON DÉTECTÉ Air frais	Non	0
2025-01-15 16:55:10 UTC	VIEUX CHEMIN D'ACCÈS AU SITE DU PLAN 1 SUR LE BOULEVARD DES FORGES	NON DÉTECTÉ Air frais	Non	0
2025-01-15 16:55:10 UTC	FERME LES VIEILLES FORGES	NON DÉTECTÉ Air frais	Non	0
2025-01-15 16:55:10 UTC	EN HAUT AU PLAN 1	NON DÉTECTÉ Air frais	Non	0
2025-01-15 20:50:12 UTC	RUE CHEVALIER AU BORD DU BLV DES FORGES	NON DÉTECTÉ Air frais	Non	0
2025-01-15 20:50:12 UTC	SABLIÈRE GRENIER BOULEVARD INDUSTRIEL	NON DÉTECTÉ Air frais	Non	0
2025-01-15 20:50:12 UTC	RUE PIERRE-BOUVET BOULEVARD DES FORGES	NON DÉTECTÉ Air frais	Non	0
2025-01-15 20:50:12 UTC	VIEUX CHEMIN D'ACCÈS AU SITE DU PLAN 1 SUR LE BOULEVARD DES FORGES	NON DÉTECTÉ Air frais	Non	0
2025-01-15 20:50:12 UTC	FERME LES VIEILLES FORGES	NON DÉTECTÉ Air frais	Non	0
2025-01-15 20:50:12 UTC	EN HAUT AU PLAN 1	NON DÉTECTÉ Air frais	Non	0

*À noter que les données sont d'abord prises sur une feuille, puis transposées dans le programme de saisies des données au retour de l'employé à son lieu de travail. C'est la raison qui explique pourquoi l'heure du formulaire complété est la même entre chacune des localisations. Il y a une perte du réseau internet dans ce secteur.

Les tournées préventives effectuées révèlent qu'aucune odeur liée aux activités de conditionnement de verre de SDF-Abrasif n'a été détectée en dehors du site, et ce, à divers endroits environnants. Par conséquent, aucune non-conformité n'a été signalée ni aucune action entreprise à cet égard.

De plus, aucun signalement interne de la part des voisins n'a été reçu pour cette période.

Notamment, M. Mony, accompagné de Pierre-Alexandre Grenier, directeur des opérations et moi-même, nous sommes rendus à proximité de l'endroit où la plainte avait été reçue. Nous n'avons détecté aucune odeur en dehors des limites du site pendant une période continue d'une heure et demie.

De manière très rationnelle, nous avons donc du mal à comprendre comment l'odeur associée au procédé de traitement du verre pourrait nuire au bien-être ou au confort du voisinage. Selon nos observations, soutenues par l'inspecteur, aucune odeur n'a été perçue en dehors du site à aucun moment lorsque nous étions ensemble.

BELLEMARE

Compte tenu que nous n'avons toujours pas reçu copie du rapport d'inspection de M. Mony réalisée le 15 janvier 2025, bien que nous l'ayons demandée le 20 janvier 2025, nous nous réservons le droit de fournir tout complément à la présente réponse, le cas échéant.

N'hésitez pas à me contacter pour toute question ou commentaire à cet effet.
En esprit de collaboration



Cynthia Casgrain, M.Sc.Env.
Coordonnatrice en environnement

c.c. Serge Bellemare, Président
Éric Bouchard, Directeur général-Secteur manufacturier
Pierre-Alexandre Grenier, Directeur des opérations et du développement des affaires